



MULTRUBBER SOFT

REVESTIDA EM BORRACHA NATURAL CORRUGADA

EN407



X2XXXX

EN388



2131A

Aplicações

Colheita Industrial
 Logística
 Coleta de Resíduos Industriais e Urbanos
 Varrição
 Construção Civil



Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestida em borracha natural, face palmar e dedos, acabamento rugoso, punho tricotado nas mesmas fibras, com acabamentos em overloque.

CÓDIGO

4010S

MODELO

MULTRUBBER SOFT

MATERIAL

BORRACHA

ACABAMENTO

ANTIDERRAPANTE

FORRO

FIBRAS SINTÉTICAS/OVERLOQUE

TAMANHO

7 - 8 - 9 - 10

C. A.

42409

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco!

+55 19 3342-3100

comercial@ldisafety.com.br



Descrição

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestida em borracha natural, face palmar e dedos, acabamento rugoso, punho tricotado nas mesmas fibras, com acabamentos em overloque.



Embalagem


Pacote com 12 pares
Caixa com 120 pares



Instrução/ Conservação

Lave-as antes de retirá-las das mãos. Sua secagem deverá ser longe das fontes de calor. Proibido usar luvas, quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco!

 +55 19 3342-3100


 comercial@ldisafety.com.br



Resultado Normas Técnicas

I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2131A para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; A - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado); II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco!

 +55 19 3342-3100

 comercial@ldisafety.com.br